



8(499) 136 09 80

8(968) 996 43 88

с 09:00 до 21:00

Клубный специализированный автосервис по ремонту и обслуживанию Volkswagen Polo седан

г. Москва, ул.Добролюбова, д.1, стр.5

Email: garage@polosedan.ru

https://garage.polosedan.ru

Замена приводного ремня и роликов, Пакет "Бюджетный" Skoda Rapid



При заказе через сайт, предоставляется скидка на работу: 10%

Цена без скидки: 13344 руб.

Полная стоимость: 13254 руб.

Примерное время работ (чч:мм): 00:40



Включенные в позицию товары

- ⚙️ Ролик обводной ремня для VW Polo седан, INA 532034610 (замена на 1J0145276B) - 1 шт.
- ⚙️ Ремень приводной (генератора) (для машин с кондиц) для VW Polo седан MEYLE 0500061735 (замена на 6Q0260849E) - 1 шт.
- ⚙️ Ролик натяжной ремня (с кондиционером) для VW Polo седан , INA 534006510 (замена на 03C145299C) - 1 шт.

Включенные в позицию работы

- ✂️ Ролик натяжной (а/м с конд.), с/у - 1
- ✂️ Ролик обводной, с/у - 1

Адрес на сайте:

https://garage.polosedan.ru/service_zamena-privodnogo-remnya-i-rolikov-paket-byudzhjetnyy_282.html

