



8(499) 136 09 80

8(968) 996 43 88

Клубный специализированный автосервис по ремонту и обслуживанию Volkswagen Polo седан

с 09:00 до 21:00

г. Москва, ул.Добролюбова, д.1, стр.5

Email: garage@polosedan.ru

<https://garage.polosedan.ru>

Замена выпускного коллектора, неоригинал Skoda Rapid



При заказе через сайт, предоставляется скидка на работу: 10%

Цена без скидки: 11620 руб.

Полная стоимость: 11300 руб.

Примерное время работ (чч:мм): 01:20

Включенные в позицию товары

- ⚙ Выпускной коллектор для VW Polo седан неоригинал (110A) 02539-st - 1 шт.
- ⚙ Прокладка выпускного коллектора для VW Polo седан VAG 03C253039H - 1 шт.
- ⚙ Прокладка трубы выпуска ОГ для VW Polo седан VAG 6Q0253115A - 1 шт.
- ⚙ Болт сборный для коллектора выпускного M8 - 3 шт.

Включенные в позицию работы

- 🔧 Коллектор выпускной, с/у - 1

Адрес на сайте:

https://garage.polosedan.ru/service_zamena-vypusknogo-kollektora-neoriginal_214.html

