



8(499) 136 09 80

8(968) 996 43 88

с 09:00 до 21:00

Клубный специализированный автосервис по ремонту и обслуживанию Volkswagen Polo седан

г. Москва, ул.Добролюбова, д.1, стр.5

Email: garage@polosedan.ru

<https://garage.polosedan.ru>

Установка сетки в бампер для защиты радиатора Volkswagen POLO седан



При заказе через сайт, предоставляется
скидка на работу: 10%

Цена без скидки: 3000 руб.

Полная стоимость: 2750 руб.

Примерное время работ (чч:мм): 01:10

Включенные в позицию товары

⚙ Сетка метал.(100*50) - 1 шт.

Включенные в позицию работы

✂ Бампер передний + решетки в бампер, с/у - 1

Адрес на сайте:

https://garage.polosedan.ru/service_ustanovka-setki-v-bamper-dlya-zaschity-radiatora_137.html

