



8(499) 136 09 80

8(968) 996 43 88

с 09:00 до 21:00

Клубный специализированный автосервис по ремонту и обслуживанию Volkswagen Polo седан

г. Москва, ул.Добролюбова, д.1, стр.5

Email: garage@polosedan.ru

<https://garage.polosedan.ru>

Замена приводного ремня и ролика (а/м без конд.), VAG Skoda Rapid



При заказе через сайт, предоставляется скидка на работу: 10%

Цена без скидки: 11762 руб.

Полная стоимость: 11687 руб.

Примерное время работ (чч:мм): 00:30

Включенные в позицию товары

⚙️ Ремень приводной (генератора) для VW Polo седан, VAG 6Q0903137C - 1 шт.

⚙️ Ролик натяжной ремня для а/м без кондиционера VW Polo седан, Skoda Rapid VAG 6Q0145299A - 1 шт.

Включенные в позицию работы

✂️ Ролик натяжной (для а/м без конд.), с/у - 1

Адрес на сайте:

https://garage.polosedan.ru/service_zamena-privodnogo-remnya-i-rolika-a-m-bez-kond-vag_288.html

