



8(499) 136 09 80

8(968) 996 43 88

с 09:00 до 21:00

Клубный специализированный автосервис по ремонту и обслуживанию Volkswagen Polo седан

г. Москва, ул.Добролюбова, д.1, стр.5

Email: garage@polosedan.ru

<https://garage.polosedan.ru>

Замена приводного ремня и роликов, Пакет "Оптимальный" Skoda Rapid



При заказе через сайт, предоставляется скидка на работу: 10%

Цена без скидки: 14177 руб.

Полная стоимость: 14052 руб.

Примерное время работ (чч:мм): 00:40

CONTITECH



Включенные в позицию товары

⚙️ Ремень приводной (генератора) (для машин с кондиц) для VW Polo седан CONTITECH 6PK1733 - 1 шт.

⚙️ Ролик натяжной ремня (с кондиционером) для VW Polo седан , GATES T38439 - 1 шт.

⚙️ Ролик обводной для VW Polo седан, Gates T38054 - 1 шт.

Включенные в позицию работы

🔧 Ролик натяжной (а/м с конд.), с/у - 1

🔧 Ролик обводной, с/у - 1

Адрес на сайте:

https://garage.polosedan.ru/service_zamena-privodnogo-remnya-i-rolikov-paket-optimalny_284.html

