



8(499) 136 09 80

8(968) 996 43 88

Клубный специализированный автосервис по ремонту и обслуживанию Volkswagen Polo седан

с 09:00 до 21:00

г. Москва, ул.Добролюбова, д.1, стр.5

Email: [garage@polosedan.ru](mailto:garage@polosedan.ru)

<https://garage.polosedan.ru>

## Замена вентилятора отопителя (печка), неоригинал Volkswagen POLO седан



При заказе через сайт, предоставляется скидка на работу: 10%

Цена без скидки: 7950 руб.

Полная стоимость: 7750 руб.

Примерное время работ (чч:мм): 00:35

### Включенные в позицию товары

⚙ Вентилятор печки для VW Polo седан 402015M - 1 шт.

### Включенные в позицию работы

✂ Вентилятор отопителя, с/у - 1

Адрес на сайте:

[https://garage.polosedan.ru/service\\_zamena-ventilyatora-otopitelya-pechka-neoriginal\\_37.html](https://garage.polosedan.ru/service_zamena-ventilyatora-otopitelya-pechka-neoriginal_37.html)

