



8(499) 136 09 80
8(968) 996 43 88
с 09:00 до 21:00
Клубный специализированный автосервис по ремонту и обслуживанию Volkswagen Polo седан

г. Москва, ул.Добролюбова, д.1, стр.5
Email: garage@polosedan.ru
<https://garage.polosedan.ru>

Ремонт штуцера масляного фильтра боковой крышки двигателя CFN Volkswagen POLO седан



При заказе через сайт, предоставляется скидка на работу: 10%

Цена без скидки: 21804 руб.

Полная стоимость: 21304 руб.

Примерное время работ (чч:мм): 04:00

Включенные в позицию товары

- ⚙ Прокладка крышки изменения фаз для VW Polo седан VAG - 1 шт.
- ⚙ Манжетное уплотнение коленвала для VW Polo седан, VAG 038103085E - 1 шт.
- ⚙ Болт 12-гранный шкива коленвала CFNA N91048601 - 1 шт.
- ⚙ Фильтр масляный для VW Polo седан, Jetta VAG 03C115561H - 1 шт.
- ⚙ Силиконовый герметик (серый) Silicon-Dichtmasse grau Liqui Moly 7641 - 1 шт.
- ⚙ Масло моторное синтетическое Castrol MAGNATEC 5W-40 (разл., 0,1л)15C9DD - 38 шт.

Включенные в позицию работы

- 🔧 Крышка изменения фаз ГРМ ремонт - 1

Адрес на сайте:

https://garage.polosedan.ru/service_remont-shtucera-maslyanogo-filtra-bokovoy-kryshki-dvigatelya-cfn_524.html

